

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству/Производственный отдел					
35А, 36А(35А), 37А(35А), 38А(35А), 39А(35А), 40А(35А), 41А(35А), 42А(35А), 43А(35А), 44А(35А), 45А(35А), 46А(35А), 47А(35А), 48А(35А), 49А(35А), 50А(35А), 51А(35А), 52А(35А), 53А(35А), 54А(35А), 55А(35А), 56А(35А), 57А(35А) Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 2. Выполнить дополнительную виброизоляцию источника шума рабочего места виброизоляционными материалами мастичного типа, 3. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 4. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями, обеспечивать исправное состояние виброопор оборудования. 5. Обеспечить виброизоляцию рабочего места.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

1	2	3	4	5	6
58А, 59А(58А), 60А(58А), 61А(58А), 62А(58А), 63А(58А), 64А(58А), 65А(58А), 66А(58А), 67А(58А), 68А(58А), 69А(58А), 70А(58А), 71А(58А), 72А(58А), 73А(58А), 74А(58А), 75А(58А), 76А(58А), 77А(58А), 78А(58А), 79А(58А), 80А(58А), 81А(58А) Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 2. Выполнить дополнительную виброизоляцию источника шума рабочего места виброизоляционными материалами мастичного типа, 3. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 4. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями, обеспечивать исправное состояние виброопор оборудования. 5. Обеспечить виброизоляцию рабочего места.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Техническая дирекция/Отдел обеспечения производственного процесса/Сменная служба					
088/25 Машинист дорожно-транспортных машин	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 2. Выполнить дополнительную виброизоляцию источника шума рабочего места виброизоляционными материалами мастичного типа, 3. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 4. Эксплуатировать создающее вибрацию оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями, обеспечивать исправное состояние виброопор оборудования. 5. Обеспечить виброизоляцию рабочего места.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Дата составления: 18.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бизнес-партнер по персоналу
(должность)

Начальник комплекса
(должность)

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда, экологии и гражданской обороны
(должность)

Ведущий юрист-консульт
(должность)

Старший специалист по охране труда
(должность)

Председатель ППО «Портовик» ЗАО «КТСП» ПРВТ
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Лопатников Валерий Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Фролов Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Савельева Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Поликарпов Сергей Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Ражев Игорь Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Маркелов Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Барсуков Артем Владиславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3745

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Воронина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)